



Záznam z monitorovací návštěvy v průběhu realizace projektů

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitorovaný subjekt | Žadatel: Obec Kostelec u Holešova Adresa: Kostelec u Holešova 58 IČ: 00287342 |
| Oprávněná osoba monitorovaného subjektu | RNDr. Marcela Pospíšilíková |
| Název monitorovaného projektu | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| Registrační číslo projektu | CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595 CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592 |
| Způsob a datum oznámení termínu monitorovací návštěvy | Prostřednictvím telefonu a emailu 7. 10. 2022 |
| Datum výkonu monitorovací návštěvy | 14. 10. 2022 |
| Místo výkonu MN | Kostelec u Holešova 191, 768 43 Kostelec u Holešova |

Monitorovací návštěva dle ustanovení §3 odst. 1 kontrolního řádu byla provedena za účelem ověření dokumentů předložených žadatelem / příjemcem a ke zjištění stavu realizace v místě projektu. Výstupy této monitorovací návštěvy slouží jako podklad k posouzení, zda by u akce měla být zahájena kontrola dle ustanovení § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Předmět monitorovací návštěvy

Fyzická kontrola skutečného stavu realizace oproti předložené Projektové dokumentaci a Energetickému posudku. Kontrola stavebního deníku, technických listů zdroje a vzduchotechniky, protokolu kolaudace.



V rámci monitorovací návštěvy byly učiněny tyto úkony:

Popište stručně úkony učiněné v rámci monitorovací návštěvy. Minimálně musí být provedeny tyto kontrolní činnosti:

- *Kontrola souladu realizace projektu s předloženou Realizační projektovou dokumentací, Energetickým posouzením,*
- *Kontrola souladu realizace projektu s předloženou Smlouvou o dílo, smlouvou o dodávce nebo službě, včetně rozpisu prací či položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí těchto smluv.*
- *Kontrola souladu realizace projektu s platným stavebním povolením v případě, že bylo vydáno,*
- *Kontrola realizace povinných propagačních opatření.*
- *Pořízení fotodokumentace.*

Byla provedena kontrola souladu realizace s PD. Byla instalována VZT DUOVENT COMPACT DV TOP o výkonu 7 200 m³/h a kotle Viessman 2x160 kW o účinnosti 98%, které plní požadavek ecodesignu.

Byl doložen kolaudační souhlas, který nabyl právní moci 30. 9. 2022.

Popis zjištěných skutečností

1. *Na základě monitorovací návštěvy ~~byly~~/nebyly¹ identifikovány nedostatky či porušení (PD, PrŽaP, výzvy, dalších podmínek OPŽP, právního aktu o poskytnutí dotace, legislativy ČR apod.).*
2. *Pokud ano, popište jejich charakter.*

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

¹ Nehodící se škrtněte



Stanovená nápravná opatření

1. Nápravná opatření *byla/nebyla*² stanovena.
2. Pokud byla stanovena nápravná opatření, popište níže jejich charakter, termín přijetí nápravného opatření a způsob informování zaměstnance provádějícího monitorovací návštěvu.

Nápravná opatření nebyla stanovena.

V Praze dne 14. 10. 2022

Monitorovací návštěvu vykonal:

Blanka Hovorková, PM, ORVP

.....
podpis

² Nehodící se škrtněte

